

# コムスのリコールについて

届出番号3912  
リコール開始日10月27日

平成24年から平成28年に生産したコムスの一部車両につきまして、平成28年10月26日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しました。

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、販売店からお知らせのダイレクトメールでご案内させていただきますので、お早目に点検・修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

## リコールの概要

### 1. 不具合の状況

かじ取り装置において、ハンドルとステアリングギアボックスをつなぐ継手部品(ステアリングヨーク)の製造が不適切なため、継手部品とステアリングギアボックスの連結部にガタが生じているものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、継手部品が摩耗し、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがあります。

### 2. 改善の内容

全車両、ステアリングヨークを良品と交換します。

### 3. 対象車両

型式	通称名	対象車の含まれる車台番号	製作期間	対象車の台数	備考
ZAD-TAK30	コムス	TAK30-000057～ TAK30-004645	平成24年7月4日～ 平成28年1月15日	4,520台	
試作		国[01]060529～ 国[01]075305 (Y17E-101～Y17E-203)	平成25年12月11日～ 平成26年12月9日	6台	超小型 ビリティ
		国[01]082036～ 国[01]082039 (Y27E-003～Y27E-006)	平成27年5月27日	4台	
		国[01]085134 (Y38E-002)	平成27年11月4日	1台	
注意：			合計	4,531台	

- (1)対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれますので、詳細については、お買い上げいただきました販売店にお問い合わせください。
- (2)対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。

## お客様へのお願い


ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、販売店からご案内させていただきますので、お買い上げいただいた販売店または最寄りのトヨタ販売店へご来店日時をご予約いただき、点検・修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。なお、誠に勝手ではございますが、準備が届き次第、ご案内させていただいておりますので、連絡が遅くなる場合もありますことをご了承ください。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますことを、心からお詫び申し上げます。

### 【お問い合わせ先】

トヨタ車体株式会社 品質保証部 品質情報室  
フリーダイヤル：0120-100-804  
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00  
(土日、弊社所定の休日を除く)

## 改善箇所説明図



かじ取り装置において、ハンドルとステアリングギヤボックスをつなぐ継手部品(ステアリングヨーク)の製造が不適切なため、継手部品とステアリングギヤボックスの連結部にガタが生じているものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、継手部品が摩耗し、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがあります。

### 改善内容

全車両、ステアリングヨークを良品と交換します。

### 識 別

- 改善実施済車両には、車台番号6ケタ目上に黄ペイントを塗布します。
- 超小型モビリティは、シリアルNo.3ケタ目上に黄ペイントを塗布します。